Концепция ремонта фар материалами Sikkens

Краткое руководство

Подготовил: руководитель Информационно-Технического центра Алексей Савин

Концепция ремонта фар материалами Sikkens

Замена фар при небольших повреждениях:

- Дорого и нерентабельно
- Стоимость замены достигает сумм более 1000 €





Определите, возможно ли провести локальный ремонт фар

Царапины и затертости на фарах могут быть восстановлены материалами Sikkens

Повреждения рекомендуемые к замене фар:

- При повреждения стекла фары (влага внутри)
- Повреждения фар с цветным покрытием
- Повреждения фар из структурного стекла



Концепция ремонта фар материалами Sikkens

AkzoNobel

Преимущества проведения ремонта фар:

- Получение дополнительной загрузки МКЦ
- Увеличение продаж нормо-часов
- Простая технология выполнения ремонта
- Сокращение времени ожидания новой запчасти
- Уменьшение времени цикла ремонта





Произведите простой и быстрый ремонт с несколькими шагами подготовки!





Концепция ремонта фар материалами Sikkens

Необходимые инструменты и материалы:

- Нитриловые перчатки
- Салфетки для обезжиривания
- Эксцентриковая шлифовальная машинка
- 3M Soft back Interface pad (5 mm)
- 3М абразивный материал
- P320-P400-P500-P600-P1200-P1500-Trizact P3000
- 3М проявочный порошок
- Первичный грунт по пластику
- Рекомендованный для пластика обезжириватель
- Лак и отвердитель



Шаг 1. Очистка поверхности

*Идеальная ситуация: фары демонтированы с автомобиля

Очистка поверхности стекла фары с **Обезжиривателем Sikkens M700**

















Шаг 2. Этапы шлифования

Начальный шаг шлифования с Р320

Использование мягкой подложки для абразивных кругов.



Продолжение шлифования:

- **7** P400-P500-P800-P1200
- → Использование проявочного порошка при каждом шаге шлифования
- ¬ Проверка удаления повреждений



Шаг 3. Финальный этап шлифования

Очистка поверхности Обезжиривателем Sikkens M200



Продолжение шлифования:

- ¬ Р1500 с последующим применением Trizact (Р3000)
- → Двойная проверка качества обработки краев
- → *Не используйте проявочный порошок при финальных шагах шлифования









Шаг 4. Тщательная очистка поверхности

AkzoNobel

Тщательная очистка поверхности перед окраской обезжиривателями:

- ¬ Сначала обезжириваем поверхность Sikkens M700
- **¬** Затем очистка **Sikkens M200**

















Шаг 5. Нанесение грунта

AkzoNobel

Sikkens 1K All Plastic Primer

- Маскировка
- Нанесение одинарного слоя грунта
- Аэрозольный вид распыления
- Или нанесение из окрасочного краскопульта





¬ Выдержка не менее 15 минут

















Шаг 6. Нанесение лака

AkzoNobel



Лак Sikkens Autoclear plus HS Отвердитель Sikkens Hardener P25

Пропорция смешения 100:80

Особенности нанесения:

- Два тонких равномерных мокрых слоя с выдержкой между ними 7 минут при 20°C
- Сушка только при 60°C
- Время сушки 15 минут.

Превосходный результат!





По вопросам технической поддержки материалов Sikkens, пожалуйста, обращайтесь:

AkzoNobel Автопокрытия Россия +7 (495) 795-01-49, доб. 152

TechnicalHelpDesk.RU@akzonobel.com