



Washprimer 1K CF




100:50



1



S1.1.17



1.2-1.5
1.7-2.2 bar



1-2 слоя



следующее покрытие через
15 мин, до 24 часов при 20°C



Colorbuild Plus



100:25:35



5



S2.02.02

**Colorbuild Plus
Hardener Non**

**Colorbuild Plus
Reducer Non**



1.2-1.5
1.7-2.2 bar



1 слой



следующее покрытие через
15 мин, до 4 часов при 20°C



Autobase Plus




100:50



1



S5.2.65




1.2-1.5
1.7-2.2 bar



Солиды: 2 x 1 coat
Металлики 2 x 1 + ½ coat



между слоями: 3-5 мин.
перед лаком: 15 мин. 20°C



Autoclear Plus HS





100:50:10



3



S5.2.64



1.2-1.4
1.7-2.2 bar



2 слоя



между слоями: 5-8 мин. 20°C
перед сушкой: 5-10 мин. 20°C



9-10 часов при 20°C
25-35 мин при 60°C



M600

S4.01.00



Используйте респиратор для индивидуальной защиты